



大船渡三陸道路 路面変状箇所確認 ルートマップ 橋梁背面で段差発生



大船渡市内被災状況（大船渡三陸道路より撮影）





段差・亀裂発生状況(①箇所)



段差・亀裂発生状況(②箇所)