



電子国土ポータル | お問い合わせ | Q&A |

HOME | サイトマップ | 空中写真を「見る」 | プラザイン | 開設報告 | 電子国土とは? | 利用規約 | 拡大縮小 | 移動 | アイコン選択 | プリント | 日本周辺 | ポップアップon/off | 計測 | 使い方

座標 数値は世界測地系による 北緯 38 度 13 分 12.21 秒へ **ジャンプ** する 25 90 360 1500 6000 24000 100000 45 180 750 3000 12000 50000 ×100 再描画しない

東経 140 度 50 分 36.2 秒 自動追尾 縮尺約 1/9000

Copyright ©2003- 電子国土事務局. All rights reserved

20110311東北地方太平洋沖地震 被害写真 (撮影:佐藤真吾)

家具の転倒



転倒防止器具の取り付け方が悪く、役に立たなかった！
書棚の重量は200kg以上あり、もしも寝ていたら圧死していかもしれない。






食料やガソリンを求めて長時間並ぶ！






生活必需品が不足！



JR仙台駅の損傷



仙台空港周辺の津波被害



仙台空港周辺の津波被害



空港1F床面から2.7mまで津波が襲来

多賀城市周辺の津波被害



国道45号



国土交通省 塩釜港湾・空港事務所



国土交通省 東北技術事務所




国土交通省 災害対策用資材庫





国土交通省 防災技術センター

南三陸町志津川の津波被害



盛土の圧縮沈下による変状



地下鉄長町南駅前 ララ・ガーデン周辺の被害



気仙沼市の津波被害




唐桑半島先端(御崎神社は無被害！)



宅地造成盛土の被害(北中山3丁目)

(※地震による盛土崩壊で2名が巻き込まれ、1名死亡)



宅地造成盛土の被害(緑ヶ丘3丁目)

(※1978年地震被害箇所が再被害)



宅地造成盛土の被害(緑ヶ丘4丁目)

(※1978年地震被害箇所が再被害)

